

PROGRAM INVESTITII 2015

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiectivul propus si investitia de realizat</i>	<i>Cant.</i>	<i>P.U. -lei-</i>	<i>Valoare -lei-</i>
1.	Reparatie acoperis Siloz Rosiori	1	158.776	158.776
2.	Reparatie acoperis statie CF Alexandria	1	84.837	84.837
3.	Reparatii, etansare si impermeabilizare subsol Siloz Alexandria si Siloz Olteni	1	500.000	500.000
4.	Reabilitare structura de rezistenta la grup nr. 1 de celule Siloz Olteni	1	45.006	45.006
5.	Pod CF 100 to Siloz Videle	1	100.000	100.000
6.	Incarcator telescopic	1	250.000	250.000
7.	Cap tractor + remorca	1	450.000	450.000
8.	Calculatoare si tehnica de calcul	1	15.000	15.000
9.	Pompa de ulei	1	7.200	7.200
	TOTAL			1.610.819

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,



PROGRAM DE INVESTITII – 2015 -

Pentru anul 2015 *S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN* își propune să realizeze un program de investiții bazat în principal pe următoarele direcții:

1. Reparatie acoperis Siloz Rosiori

Silozul Rosiori este pus în funcțiune în anul 1979. Prin proiect, acoperisul este realizat cu plăci metalice. Urmarea vanturilor puternice din ultimul timp precum și a uzurii avansate, prin acoperis se infiltrează apa care se scurge în celule, punând în pericol stocurile de produse depozitate.

Se impune de urgență reparație capitală la grupul 1 și 2.

2. Reparatie acoperis Statie CF Siloz Alexandria

Stăția CF din cadrul Silozului Alexandria este acoperită cu plăci din tablă cutată care în prezent are un grad foarte mare de uzură, făcând imposibilă operațiunea de încărcare pe timp de ploaie.

Se impune reparație capitală a acoperisului.

3. Reparatii, etansare si impermeabilizare subsol Siloz Alexandria si Siloz Olteni

Silozurile tip ISPA au realizat hidroizolația galeriei inferioare cu carton asfaltat protejat cu zidărie de cărămidă. Urmarea mișcărilor seismice care s-au produs de la punerea în funcțiune până în prezent, hidroizolația a cedat permitând infiltrații de apă care duc la uzura peretelui, precum și la formarea de mușcăi, impropriu depozitarii produselor agricole.

Este necesară executarea de urgență a etansării conform proiect întocmit de ISPCAIA București.

4. Reabilitare structura de rezistentă la grup nr. 1 de celule Siloz Olteni

Grupurile nr. 1 și 4 de celule de la Silozul Olteni au suferit defecțiuni la structura de rezistentă în sensul că la înălțimea de aproximativ 20 m au apărut crapături în profunzime care permit intrarea apei în celule și slabesc armatura construcției.

Necesita urgent reparatie si reabilitarea structurii de rezistenta la grupul nr. 1. Grupul nr. 4 a fost reparat in anul 2014.

5. Pod CF 100 to Siloz Videle

In ultimii ani se constata o intensificare a transportului produselor agricole pe CF. S.C. Cerealcom S.A. are pregatit pentru aceasta, liniile CF de la Silozurile Alexandria, Rosiori, Olteni si Videle, dar niciun pod CF, cantarirea efectuandu-se la Constanta cu toate riscurile.

Propunem construirea unui pod CF de 100 to la Silozul Videle care sa cantareasca vagoanele din cele 4 linii CF ale S.C. Cerealcom S.A.

PROPUNERI INVESTITII SUCURSALA ULEI ROSIORI

1. Incarcator telescopic

Se utilizeaza pentru depozitarea unei cantitati mai mari de samanta de floarea-soarelui in perioada de varf. Se impune achizitionarea unui incarcator pentru cereale care sa poata ridica materialul la inaltimi de cca 4-5 m.

2. Cap tractor + remorca

Este necesara aprovizionarea cu materie prima in perioada de recolatat a florii soarelui. Din experienta anilor anteriori am constatat ca s-au pierdut oportunitati mari de achizitionare a semintelor de floare-soarelui.

3. Calculator si tehnica de calcul

Necesare pentru functionarea la parametrii optimi a programelor informatice de evidenta.

4. Pompa de ulei

Este necesara pentru inlocuirea pompei existente care este uzata iar pentru reparatie nu se mai gasesc piese de schimb, acestea fiind din import. Se va inlocui cu una mai eficienta economic.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

