

S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN
Loc. Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1,
Telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443,
E-mail: cerealcom34@yahoo.com

PROGRAM INVESTITII 2013

Pentru anul 2013 S.C. CEREALCOM S.A. isi propune sa realizeze un program de investitii care contine urmatoarele obiective:

1. Modernizare poduri bascula

In conformitate cu legislatia in vigoare, marfa expediata de agentii economici trebuie sa fie insotita de tichete de cantar eliberate automat de instalatia de cantarire electronica.

In prezent, S.C. Cerealcom S.A. are 6 subunitati nedotate cu poduri bascula electronice.

Pentru a fi in concordanta cu Legea si a nu risca blocarea subunitatilor: Silistea, Slavesti, Ciolpani, Tiganesti, Balta Sarata si Tr. Magurele, propunem modernizarea podurilor bascula existente.

2. In vederea reducerii tarifului de uscare produse agricole, la Silozul Videle este necesara inlocuirea instalatiei de uscare cu combustibil lichid cu o **instalatie de uscare pe gaze.**

3. Silozul SUKA din cadrul Subunitatii Videle a fost pus in functiune in anul 1949. Pana in prezent nu s-a executat nici o reparatie la partea de constructie, aceasta fiind degradata urmare a uzurii in timp care a provocat caderea tencuielii si dezvelirea zidariei. Este necesar, urgent, sa executam o **reparatie** care va consta in refacerea tencuielilor exterioare si aplicarea unui strat protector de vopsea.

4. S.C. Cerealcom S.A. a achizitionat in anul 2012 un incarcator hidraulic frontal tip MANITOU pentru a fi folosit in Subunitatile Olteni, Slavesti, Silistea si Videle.

Pentru anul 2013, propunem **achizitia unui incarcator** pentru subunitatile Rosiori, Sucursala Ulei si Depozit Balta Srata.

5. In vederea inlocuirii umidometrelor T1 din dotarea laboratoarelor, este necesara achizitia a **2 buc. aparate Granomat** pentru Depozitele Balta Sarata si Tiganesti.

6. In prezent, Silozul Turnu Magurele are in dotare un uscator IUCB 8 care prezinta un grad mare de uzura fizica si morala ce nu mai permite efectuarea operatiunii de uscare.

Pentru completarea fluxului tehnologic, este necesara **achizitia unui uscator** cu o productivitate minima de 10 to/h.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Florea IJIESCU

